

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 13
от «15» 08 2016 г.



**I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБОУ СОШ № 50 г. Ставрополя, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 5 «г»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1-4	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1-4	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей.	С	Провести оснащение тактильными средствами покрытие пешеходных путей.	Текущий ремонт.
1.3	Лестница (наружная)	нет		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет		-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	1-4	-	-	-	-
1.6	Места отдыха	нет	1-4	На территории на основных путях движения не предусмотрены места отдыха, доступные для МГН.	К, О, С	Обустроить места отдыха, доступные для МГН, в соответствии с нормативными требованиями.	Текущий ремонт.
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	1-4	Наличие отдельных физических, информационных и операционных барьеров,	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий

				препятствующих свободному посещению объекта некоторыми категориями инвалидов		функциональным зонам объекта.	
--	--	--	--	---	--	----------------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p>ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p>ДУ (С, К) Требования нормативных документов при планировании и строительстве выполнены в относительно допустимых объёмах, однако обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны персонала.</p>	1-4	<p>ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С, К) Текущий или капитальный ремонт Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта.</p>

Приложение
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№
от «15» 2021



**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МБОУ СОШ № 50 г. Ставрополя, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 5 «г»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1, 3, 5-8	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели отсутствуют.	С	Перед лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м. на расстоянии 0,3м. от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней.	Текущий ремонт.
2.2.	Пандус (наружный)	есть	1, 3, 5-8	-	-	-	-
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	1, 3, 5-8	-	-	-	-
2.4.	Дверь (входная)	есть	1, 3, 5-8	Отсутствует маркировка доступного входа и знаков, указывающего на доступность здания	Г, К, О, С, У	Выполнить мероприятия, направленные на обеспечение опознавание входных дверей и установку знаков.	Организационные мероприятия.
2.5	Тамбур	есть	1, 3, 5-8	-	-	-	-

	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	1, 3, 5-8	Наличие отдельных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта некоторыми категориями инвалидов	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта.	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий
--	-------------------------	------	-----------	--	---------------	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (входы) в здание	<p>ДЧ - И (О, Г, У) Соответствие нормативам некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p>ДУ (С, К) Требования нормативных документов при планировании и строительстве выполнены в относительно допустимых объёмах, однако обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны персонала.</p>	1, 3, 5-8	<p>ДЧ - И (О, Г, У) ДУ (С, К) Текущий ремонт, организационные мероприятия Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта.</p>

Приложение
к Акту обследования ОСИ к
паспорту Доступности ОСИ
№ _____
от « 15 » _____ МБОУ
СОШ № 50



I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

МБОУ СОШ № 50 г. Ставрополя, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. 5 «г»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	7-12	Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования и сигнализации.	Г, К, О, С, У	Разместить технические средства информирования, ориентирования и сигнализации	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	7-12	Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования и сигнализации. Вдоль обеих сторон всех лестниц не установлены поручни.	О, С	Разместить технические средства информирования, ориентирования и сигнализации. Установить поручни вдоль обеих сторон всех имеющихся лестниц на высоте 0,9м. На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней установить рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об	Организационные мероприятия Текущий ремонт

						окончании перил.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	7-12	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	7-12	Отсутствуют дублированные рельефными знаками, информирующие обозначения помещений	Г, С, У	Установить дублированные рельефные знаки, информирующие обозначения помещений.	Текущий ремонт
				Не нанесена яркая контрастная маркировка	С	Нанести яркую контрастную маркировку на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 01 м. и шириной не менее 0,2 м.).	Организационные мероприятия.
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	7-12	Отсутствие доступного эвакуационного выхода, безопасных зон.	Г, К, О, С, У	Обустроить доступные эвакуационные выходы с обустройством внутренних пандусов, уклоном не более 5% (или подъёмников наклонного хода), создать безопасные зоны на всех этажах, расположенных выше или ниже основного входа в здание.	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	7-12	Наличие отдельных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта некоторыми категориями инвалидов		Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ к зоне целевого назначения объекта.	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	<p>ДЧ - И (О, Г, У) Соответствие нормативам некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ (С, К) Требования нормативных документов при планировании и строительстве выполнены в относительно допустимых объёмах, однако обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны обслуживающего персонала.</p>	7-12	<p>ДЧ - И (О, Г, У) ДУ (С, К) Текущий или капитальный ремонт, организационные мероприятия Предлагается обустройство во второй очереди.</p>

Приложение 4 (1)
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ _____
от « 05 » 05 2017 г.
СОШ №50



**I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБОУ СОШ № 50 г. Ставрополя, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. 5 «г»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	13-18	Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования и сигнализации.	Г, К, О, С, У	Разместить технические средства информирования, ориентирования и сигнализации	Текущий ремонт
				Не везде присутствует пространство, достаточное для самостоятельного разворота инвалида на кресло-коляске.	К	Свободное пространство в кабинетах привести в соответствие: не менее 0,9х1,5м. (около столов и других мест обслуживания).	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	13-18	Отсутствует свободный доступ на сцену для инвалидов-колясочников. Нет доступных мест для инвалидов.		Чтобы инвалид-колясочник или опорник мог в случае необходимости подняться на сцену, для этого, кроме лестниц, следует предусмотреть пандус или подъемное устройство. Ширина пандуса между	Текущий ремонт

					<p>поручнями должна быть не менее 0,9 м и иметь уклон не более 1:12 (8%), а также бортики по бокам. Лестницы и пандусы, ведущие на сцену, должны иметь с одной стороны ограждения с двойными поручнями на высоте 0.7-0,9 м.</p> <p>При расположении мест для зрителей на креслах-колясках в первом ряду перед сценой (эстрадой) или в конце зала вблизи выхода, следует предусматривать свободные площадки шириной не менее 1.2 м, а также соседнее место для сопровождающего лица. Также для удобства слабослышащих и totally глухих зрителей, желательно отвести места для размещения сурдопереводчиков. Эти места можно расположить в первом ряду или в центре зала, главное, чтобы они были хорошо видны.</p> <p>Места для инвалидов в зальных помещениях следует располагать в доступной для них зоне, обеспечивающей полноценное восприятие демонстрируемых</p>	
--	--	--	--	--	---	--

						программ и материалов. В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов должны быть приспособлены для прохода маломобильных граждан.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	13-18	Не соблюдены требования, связанные с наличием свободного пространства перед прилавком, его высотой.	К	Поверхность низа прилавка расположить на высоте не более 0,80-0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проёма для ног должна быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5м.	Текущий ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне		13-18	Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельными категориями инвалидов	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ к зоне целевого назначения объекта.	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона целевого назначения здания	ДЧ-И (О, У) Соответствие нормативам некоторых функциональных	13-18	ДЧ-И (О, У) ДУ (С, Г, К) Текущий или капитальный ремонт

<p>(целевого посещения объекта)</p>	<p>элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (С, Г, К) Требования нормативных документов при планировании и строительстве выполнены в относительно допустимых объёмах, однако обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны обслуживающего персонала.</p>		<p>Решение об обустройстве предлагается отнести на второй этап.</p>
-------------------------------------	--	--	---

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к
паспорту пригодности ОСИ
№ СОШ-№50
от « 11 » 09 2011 г.



**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБОУ СОШ № 50 г. Ставрополя, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 5 «г»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	19-20	Отсутствует система тревожной сигнализации или двухсторонней громкоговорящей связи	Г, К, О, С, У	Обустройство во второй очереди, после реконструкции санитарно-бытового помещения	Оборудовать систему тревожной сигнализации или двухсторонней громкоговорящей связи
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	19-20	Отсутствует доступная душевая комната	К, О, С	Обустройство в первой очереди	Обустроить доступную душевую комнату, установить поддон (трап), сиденье, поручни, обеспечить наличие свободной зоны.
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет		-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	19-20	Наличие отдельных физических, информационных и операционных барьеров,	Г, К, О, С, У	Обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, а также сложных технических решений.	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на

				препятствующих свободному посещению объекта отдельными категориями инвалидов			полное устранение имеющихся препятствий
--	--	--	--	---	--	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (С, К) Основные требования нормативных документов при планировании и строительстве выполнены в относительно допустимых объёмах, однако обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны обслуживающего персонала.	19-20	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С, К) Текущий или капитальный ремонт Обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, а также сложных технических решений.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности СОИ №50
№ _____
от «10» 13 г.



**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

МБОУ СОШ № 50 г. Ставрополя, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 5 «г»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6	Технические средства информирования ориентирования и сигнализации	есть	1-20	Отсутствуют	Г, К, О, С, У	В проектно-сметной документации при проведении ближайшего капитального ремонта и (или) реконструкции здания установить конкретный перечень определённого назначения необходимых технических средств.	При проведении капитального ремонта и (или) реконструкции здания обеспечить их установку
	ОБЩИЕ требования к зоне		1-20	Наличие основных информационных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельными категориями инвалидов	Г, К, О, С, У	Обустройство в третьей очереди, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство доступности предыдущих 5 основных структурно-функциональных зон.	Установить технические средства информирования ориентирования и сигнализации.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Система информации и связи (на всех зонах)	<p>ДЧ-И (К, О, У) Соответствие нормативам некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p>ДУ (Г, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве выполнены в относительно допустимых объёмах, однако обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны обслуживающего персонала.</p>	1-20	<p>ДЧ – И (К, О, У) ДУ (Г, С) Текущий или капитальный ремонт Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство доступности предыдущих 5 основных структурно-функциональных зон объекта.</p>